

オリエンタルモーター総合カタログ2007/2008の初版(裏表紙右下に2006年9月制作と書かれているもの)の記載内容に以下のような誤りと変更があります。お詫びして訂正いたします。

ページ・訂正箇所	正(変更後)	誤(変更前)
<p>1-5 ページ</p> <p>【安全規格】</p> <p>■認定品の安全性</p> <p>◇電源接続用プラグコード</p>	<p>●PCA2E、PCA2E2、PCA2Bは、UNLISTED COMPONENTとしてUL認定をうけています。</p>	<p>●PCA2Bは、UNLISTED COMPONENTとしてUL認定をうけています。</p>
<p>1-8 ページ</p> <p>【安全規格】</p> <p>■過熱保護装置について</p> <p>●サーマルプロテクタ付モーター</p> <p>◇サーマルプロテクタ動作温度</p>	<p>open</p> <p>ACモーター：130±5°C (BHシリーズ：150±5°C、リアクションシンクロナスモーター：120±5°C)</p> <p>ACファン：120±5°C</p> <p>close</p> <p>ACモーター：82±15°C (BHシリーズ：96±15°C、トルクモーター3Wタイプ：90±15°C、リアクションシンクロナスモーター：77±15°C)</p> <p>ACファン：77±15°C</p>	<p>open</p> <p>130±5°C (ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズは150±5°C)</p> <p>close</p> <p>82±15°C (ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズは96±15°C)</p>